MTC OGMS/DINF

## DIRECCION DE PERSONAL AERONAUTICO DPTO. DE INSTRUCCION PREGUNTAS Y OPCIONES POR TEMA

06/11/2025

10:44

Pag: 1

**TEMA:** TEM202410244 HABILITACIÓN CÉLULA – ACABADO DE LA AERONAVE 2023

COD PREG: PREGUNTA: RPTA:  PREG20241101002 8027. Si es aplicada cinta adhesiva a una aeronave como por ejemplo para un rociado de retoque, y es dejada sobre esta por varios días y/o
expuesta al calor, probablemente la cinta:
OPCION A: No sellará el material de acabado si la demora o calentamiento ocurre antes del rociado.
<b>OPCION B:</b> Será debilitada en su capacidad para adherirse a la superficie.
<b>OPCION C:</b> Se pegará al acabado y será muy difícil de remover.
PREG20241101002 8028. ¿Qué es utilizado para retardar el tiempo de secado de algunos acabados y para evitar el velado (blush)?:
OPCION A: Reductor.
OPCION B: Retardador.
OPCION C: Rejuvenecedor.
PREG20241101003 8029. ¿Qué tipo de recubrimiento de pintura incluye normalmente A ácido fosfórico como uno de sus componentes en el momento de la aplicación?:
OPCION A: Imprimante de lavado.
<b>OPCION B:</b> Imprimante epoxi.
<b>OPCION C:</b> Imprimante de cromato de zinc.
PREG20241101003 8030. ¿Cuál revestimiento final de acabado correctamente aplicado es 1 el más durable y químicamente resistente?:
<b>OPCION A:</b> Esmalte sintético.
OPCION B: Laca acrílica.
OPCION C: Poliuretano.
PREG20241101003 8031. El pigmento de aluminio en el barniz de recubrimiento es usado C principalmente para:
OPCION A: Proporcionar un color plata.
<b>OPCION B:</b> Ayudar a sellar la humedad de la tela.
OPCION C: Reflejar la luz ultravioleta de la tela.
PREG20241101003 8032. El uso correcto de la acetona es para: B
<b>OPCION A:</b> Diluir el imprimante de cromato de zinc.
OPCION B: Remover la grasa de la tela.
OPCION C: Diluir el barniz de recubrimiento.

MTC OGMS/DINF

**OPCION C:** 

Baja humedad atmosférica.

## DIRECCION DE PERSONAL AERONAUTICO DPTO. DE INSTRUCCION PREGUNTAS Y OPCIONES POR TEMA

06/11/2025

10:44

	Pag:	2
PREG20241101003	8033. ¿Cuál de los siguientes es un peligro asociado con el arenado (lijado) sobre superficies recubiertas de tela durante el proceso de acabado?:	В
OPCION A:	Recalentamiento de la tela/acabado, especialmente con el uso de herramientas eléctricas.	
<b>OPCION B:</b>	Acumulación de corrientes estáticas.	
OPCION C:	Incrustación de partículas en el acabado.	
PREG20241101003 5	8034. ¿Qué es probable que ocurra si un imprimante de lavado deshidratado es aplicado a un aluminio despintado y luego de 30 o 40 minutos, se aplica una capa superior de acabado cuando la humedad es baja?:	A
OPCION A:	Corrosión.	
<b>OPCION B:</b>	Un acabado brillante, libre de velado.	
OPCION C:	Una acabado sin brillo debido a que la capa de pintura se hunde en el imprimante, ya que aún está muy blando.	
PREG20241101003	8035. Los barnices de recubrimiento fungicidas son usados en acabados de aeronaves como:	В
OPCION A:	La primera capa, de cuerpo completo, aplicada a brocha para evitar daños por hongos.	
OPCION B:	La primera capa para evitar que la tela se pudra, y son aplicadas en capas suficientemente finas para saturar la tela.	
OPCION C:	La primera capa, de cuerpo completo, aplicada a brocha para reducir el velado.	
PREG20241101003	8036. Antes de la aplicación de un recubrimiento protector a cualquier tipo de aluminio limpio despintado, se debería:	C
OPCION A:	Limpiar la superficie con gasolina de aviación (avgas) o kerosene.	
<b>OPCION B:</b>	Remover cualquier formación de película de recubrimiento.	
OPCION C:	Evitar el contacto de la superficie con las manos descubiertas.	
PREG20241101003 8	8037. Cuando la humedad es baja, ¿qué es probable que ocurra si se aplica una imprimación de lavado hidratada al aluminio sin pintar y luego, 30 a 40 minutos más tarde, se aplica una capa superior de acabado?	В
OPCION A:	Corrosión.	
<b>OPCION B:</b>	Un acabado brillante y sin rubor.	
OPCION C:	Un acabado opaco debido a que la capa superior se "hunde" en la imprimación que aún es demasiado blanda.	
PREG20241101003 9	8038. ¿Cuál es la causa usual de desprendimiento y hundimiento en los acabados de las aeronaves?:	A
OPCION A:	Demasiado material aplicado en una capa de pintura.	
<b>OPCION B:</b>	El material es aplicado demasiado rápido.	

MTC OGMS/DINF

## DIRECCION DE PERSONAL AERONAUTICO DPTO. DE INSTRUCCION PREGUNTAS Y OPCIONES POR TEMA

06/11/2025

10:44

Pag: 3

PREG20241101004 0	8039. ¿Qué defecto en los acabados de aeronave puede ser causado por humedad adversa, corriente de aire o cambios repentinos en la temperatura?:	В
<b>OPCION A:</b>	Superficie rugosa.	
<b>OPCION B:</b>	Enrojecimiento.	
<b>OPCION C:</b>	Pequeños agujeros.	
PREG20241101004 1	8040. ¿Cuál afirmación es verdadera con respecto a la compatibilidad del sistema de pintado?:	C
OPCION A:	Los imprimantes antiguos de cromato de zinc no pueden ser usados directamente para retoques de superficies de metal descubiertos.	
<b>OPCION B:</b>	Las lacas de nitrocelulosa acrílica pueden ser usadas sobre acabados de nitrocelulosa antiguas.	
<b>OPCION C:</b>	Las capas de imprimante de lavado antiguas pueden ser recubiertas	

directamente con acabados de epoxi.